



⚠ ATENCIÓN/ATTENTION/WARNING/ACHTUNG


- ASEGURAR QUE LAS DIVERSAS PLACAS EMBELLECEDORAS CUBREN TODA LA ZONA SIN MATERIAL DE ACABADO.
- VEUILLEZ ASSURER QUE TOUTES LES PLAQUES ENJOLIVEURSCOUVRE LA ZONE COMPLÈTE SANS MATÉRIEL DE FINITION.
- MAKE SURE THAT THE DIFFERENTS CHROMED PLATE COVERS THE ENTIRE NON-FINISHED WALL.
- DIE VERFLIESSUNG DES UP-KÖRPERS EINSCHLIESSLICH DER STYROPOR-ABDECKUNG MUSS SO ERFOLGEN, DASS DIEBLENDE DIE AUSSPARUNG KOMPLETT UND AUSREICHEND ABDECKT.




- 1 PREPARAR ALOJAMIENTO GRIFERÍA Y SOLDAR RACORS
 PRÉPARER L'EMPLACEMENT DE LA ROBINETTERIE ET BRASER LES RACCORDS
 REQUIRED HOLE TO BUILT-IN THE TAP. FITTINGS WELDING
 ARMATURENAUFNAHME VORBEREITEN UND GEWINDE ANSCHWEISSEN.




- 2 PRESENTAR PIEZA Y MARCAR AGUJEROS.
 PRÉSENTER LA PIÈCE ET REPÉRER L'EMPLACEMENT DES TROUS
 SET UP THE PART AND MARK THE FIXING HOLES POSITION
 EINBAUKÖRPER EINPASSEN UND LÖCHER MARKIEREN




- 3 HACER TALADROS.
 PERCER LES TROUS DE FIXATION.
 MAKE THE FIXING HOLES.
 BEFESTIGUNGSLÖCHER BOHREN.



- 4 ROSCAR RACORS Y TORNILLOS FIJACION
 VISSER LES RACCORDS ET LES VIS
 TIGHT THE FIXING SCREWS AND FITTINGS
 GEWINDE VERSCHRAUBEN UND BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN EINDREHEN



- 5 ACABADO DE LA PARED
 FINITION AU MUR
 WALL FINISHING
 VERFLIESEN



- 6 MONTAJE FINAL DE LA GRIFERÍA
 ASSEMBLAGE DE LA ROBINETTERIE
 FINAL ASSEMBLY OF THE TAP
 ENDMONTAGE DER ARMATUR

